

Motor de arranque MB1309E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



	Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado
MB1309E	12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	10	27.7	52.5	66

	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
	AUDI TT 1.8 (2008) Con motor 2.016V-1.8	1092114 42020220 02A911023L 02A911023LX

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.
* Los códigos de fabricante son sólo referencias.

NUEVO PRODUCTO

Motor de arranque MB1309E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



NUEVO PRODUCTO

	Tensión	Potencia	Masa/alado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado		
MB1309E	12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	10	27.7	52.5	66	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
									SEAT TOLEDO I, SEAT_IBIZA II, ALHAMBRA Con motor 2.016V-1.8	1092114 42020220 02A911023L 02A911023LX

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.
 * Los códigos de fabricante son sólo referencias.

Motor de arranque MB1309E

- Nuevo, no reacondicionado
- Calidad de equipo original

Para mayor información, visite www.mundopiezas.com.ar



NUEVO PRODUCTO

	Tensión	Potencia	Masa/aislado	Rotación	Dientes	Diam. Piñón	Piñón en reposo	Piñón avanzado		
MB1309E	12V	1.1kW	Masa	Anti Horario	10	27.7	52.5	66	APLICACIÓN	REFERENCIAS *
									PASSAT GOLF III SHARAN GOLF IV NEW BEETLE	1092114 42020220 02A911023L 02A911023LX
									Con motor 2.016V-1.8	

Contacte su Distribuidor por mayores detalles.
* Los códigos de fabricante son sólo referencias.